

## Lampe UV de rechange PLL-55W 2G11 LLC



ampoule UV PLL



Lampe de rechange PLL 55W culot 2G11 pour Sterilisateur uv

Note : Pas noté

**Prix:**

Prix TTC :

Prix : 24,42 €

Prix HT : 20,87 €

TVA :

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Lampe de rechange PLL 55W culot 2G11 **en Quartz 13000 heures de vie.**

Une couche de protection st applique par le fabricant dans le verre durant la fabrication LLC. Ce produit est a changer tous les 18 mois.

La grande majorite des lampes UV ayant un culot 2G11 sont fabrique en verre de bore et ont une vie de +5000.