

Lampe UV de rechange PLL-18W 2G11 LLC

ampoule UV PLL

Lampe de rechange PLL 18W culot 2G11 pour Sterilisateur uv

Note : Pas noté

Prix

Prix de base avec taxes

Prix ??de vente10,78 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Lampe de rechange PLL 18W culot 2G11 **en Quartz 13000 heures de vie.**

Une couche de protection st applique par le fabricant dans le verre durant la fabrication LLC. Ce produit est a changer tous les 18 mois.

La grande majorite des lampes UV ayant un culot 2G11 sont fabrique en verre de bore et ont une vie de +5000.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.