

## Lampe UV de rechange PLL-36W 2G11

Ampoule UVC 2G11 PLL

Lampe de rechange PLL 36W culot 2G11 pour Sterilisateur uv

Note : Pas noté

### Prix

Prix de base avec taxes

Prix ??de vente16,28 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Lampe de rechange PLL 36W culot 2G11 .

Les ampoules en verre de bore ont une vie de +5000. ce produit est a changer tous les 7-8 mois au plus tard. La grande majorite des lampes UV ayant un culot 2G11 sont fabrique en verre de bore.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.